



SCHLAUCHBOOTE

honda Bay

Modell (T = Tender, 40 = ca. Länge, A = Bodentyp)	Packmaß (cm)	Schlauch- durchmesser (cm)	Länge außen/ innen (cm)	Breite außen/ innen (cm)	Netto Gewicht (kg)	Max. Leistung (PS)	Max. Personenzahl (Erwachsene/Kinder)	Zuladung (kg)	CE- Kategorie	UVP
S = Lattenboden										
T 20 SE	107x60x32	40	200/121	144/61	27	2,3	2/-	250	D	999 €
T 25 SE	112x60x34	43,5	250/153	156/68	34	6	3/-	440	C	1.089 €
I = Luftboden										
T 24 IE	112x60x34	42,5	240/148	154/67	33	6	3/-	400	D	1.549 €
T 27 IE	112x65x38	42,5	267/177	153/67	34	8	3/1	664	C	1.699 €
T 32 IE	112x65x38	42,5	320/229	153/67	39	15	4/-	735	C	1.799 €
T 38 IE	122x72x43	44	376/262	170/80	48	20	5/1	950	C	2.199 €
A = Aluminiumboden										
T 25 AE	112x65x38	43,5	250/153	156/68	45	6	3/-	440	C	1.449 €
T 30 AE	112x65x38	43	297/195,5	157/68	54	15	4/-	610	C	1.549 €
T 35 AE	122x72x43	45	353/244	170/80	73	20	5/-	700	C	1.869 €
T 40 AE	129x79x45	49	395/279	189/90	86	20	7/-	1.050	C	2.199 €

SCHLAUCHBOOT-PAKETE

UVP	Boot	999 €	1.089 €	1.549 €	1.699 €	1.799 €	2.199 €	1.449 €	1.549 €	1.869 €	2.199 €
		T20 SE	T25 SE	T24 IE	T27 IE	T32 IE	T38 IE	T25 AE	T30 AE	T35 AE	T40 AE
UVP	Motor										
1.059 €	BF2.3 SCHU	2.058 €	2.148 €	2.608 €	2.758 €	2.858 €	3.258 €	2.508 €	2.608 €	2.928 €	3.258 €
1.949 €	BF5 SHNU		3.038 €	3.498 €	3.648 €	3.748 €	4.148 €	3.398 €	3.498 €	3.818 €	4.148 €
2.049 €	BF6 SHU		3.138 €	3.598 €	3.748 €	3.848 €	4.248 €	3.498 €	3.598 €	3.918 €	4.248 €
3.079 €	BF8 SHU				4.778 €	4.878 €	5.278 €		4.628 €	4.948 €	5.278 €
3.259 €	BF10 SHU					5.058 €	5.458 €		4.808 €	5.128 €	5.458 €
3.559 €	BF15 SHU					5.358 €	5.758 €		5.108 €	5.428 €	5.758 €
3.999 €	BF20 SHU						6.198 €			5.868 €	6.198 €

Optionales Schlauchboot-Zubehör

Fragen Sie hierzu Ihren Händler für weitere Informationen zum Lieferumfang.



Bugtasche

Sitztasche

Bootsabdeckung



Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt. von z. Zt. 19 %. Die Preise gelten pro Stück. Honda behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Preise, Modelle und technische Daten zu ändern. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.